


感谢您使用本公司产品！使用前请仔细阅读本说明书！ V2-250909


## 产品特点 Product features

- ★ 无源数字移相控制电路,接线简单,工作可靠。
- ★ 采用真空焊接工艺的高耐压全控型模块,稳定性高。
- ★ 负载电源电压48-480V,频率45-65Hz自适应。
- ★ 信号输入百分比和输出百分比呈线性比例。
- ★ 带输入信号渐变型LED指示灯,显示更直观。


## 产品规格 Product model



## 接线范例 Examples of connecting circuit



型 号	GYSSR-□□LA				
标称电流	120A	150A	200A	250A	300A
安装螺丝				M5	
接线螺丝				M8	



## 产品性能 Product capability

负载电源	单相AC90-480V(45-65Hz)
输出方式	移相输出
控制信号	4-20mA
使用环境	环境温度: -10~65°C, 湿度: 90%RH以下

## 输出方式及图形 Output wave

移相输出

## 注意事项 Warning

1. 负载电源---电压范围90-480V(45-65Hz)。
2. SSR为大电流产品,请务必锁紧大电流接线端子,否则会造成端子发热而导致SSR烧坏。
3. 负载的过流保护请使用快速熔断器。
4. 模块的控制信号正/负必须要正确连接,接反则无输出,当控制端信号从小到大变化时,输出电压也随之从小到大线性变化,实现可控调压。
5. 该产品实际使用电流10A以上时模块底部需加装散热器,20A以上时需加装风扇强冷,保证散热器温度在85度以内工作。
6. SSR在平时使用时,请务必定期清理,保持表面清洁干净,以免潮湿或异物造成电源相间打火,而导致SSR烧毁。
7. 使用环境:请使用在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、无可燃性的环境中。